

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço 4253	Unidade m2	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 1	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	---------------	-------------------	------------------	--------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

CONTROLE TECNOLÓGICO DE PAVIMENTO ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO; BASE COM ESPESSURA ATÉ 20CM E TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD

MATERIAIS					
Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2293	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PAVIMENTO ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO; BASE COM ESPESSURA ATÉ 20CM E TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD	1,0000	m2	R\$ 0,40	R\$ 0,40
Custos Totais de Materiais					R\$ 0,40

SUMÁRIO					
Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,40

Critério de Medição: Medido pela área trabalhada da camada do revestimento.