

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço      Unidade      ICMS (S/N)      ISS (S/N)      Prod. Serviço

**4256**              m2              Não              Sim              1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

CONTROLE TECNOLÓGICO DE PAVIMENTO ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO; BASE COM ESPESSURA MAIOR 20CM. TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD E CAPA SELANTE

### MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2296	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PAVIMENTO ABRAGENDO OS SERVIÇOS	1,0000	m2	R\$ 0,66	R\$ 0,66
Custos Totais de Materiais					<b>R\$ 0,66</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,66</b>

Critério de Medição: Medido pela área trabalhada da camada do revestimento.