

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço 4271	Unidade m	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 1	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	--------------	-------------------	------------------	--------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

CONTROLE TECNOLÓGICO DE SERVIÇOS DE GALERIA MOLDADA "IN LOCO", SEÇÃO 3,00X3,00M, PROFUNDIDADE MÉDIA 10,0M

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2309	CONTROLE TECNOLÓGICO DE GALERIA MOLDADA " IN LOCO", SEÇÃO	1,0000	m	R\$ 8,02	R\$ 8,02
Custos Totais de Materiais					R\$ 8,02

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 8,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,02

Critério de Medição: Medido pelo total do comprimento executado.