

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço

4108 un Não Sim 1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2086	TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL	1,0000	un	R\$ 45,98	R\$ 45,98
Custos Totais de Materiais					R\$ 45,98

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 45,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,98

Critério de Medição: Medido pela quantidade instalada.