

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço

5707 M Sim Sim 1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

EXECUÇÃO DE ESTACA PERFURADA DO TIPO RAIZ, DIÂMETRO 310mm, EM SOLO, EXCETO MATERIAIS.

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,001	R\$ 19,87	R\$ 0,02
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 0,02
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2522	ESTACA PERFURADA DO TIPO RAIZ DIÂMETRO 310mm,	1,0000	m	R\$ 103,38	R\$ 103,38
Custos Totais de Materiais				R\$ 103,38	

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 103,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,58	R\$ 120,98

Critério de Medição: O serviço será pago em conformidade com o comprimento de fundação executada.