

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço      Unidade      ICMS (S/N)      ISS (S/N)      Prod. Serviço

**5709**                      M                      Sim                      Sim                      1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

EXECUÇÃO DE ESTACA PERFURADA DO TIPO RAIZ, DIÂMETRO DE 310mm, EM ROCHA, EXCETO MATERIAIS.

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,001	R\$ 19,87	R\$ 0,02
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 0,02</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

### MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2524	ESTACA PERFURADA DO TIPO RAIZ DIÂMETRO 310 mm, EM ROCHA	1,0000	m	R\$ 481,85	R\$ 481,85
Custos Totais de Materiais					<b>R\$ 481,85</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	<b>Custo Unitário Final</b>
R\$ 481,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,92	<b>R\$ 563,79</b>

Critério de Medição: O serviço será pago em conformidade com o comprimento de fundação executada.