

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço      Unidade      ICMS (S/N)      ISS (S/N)      Prod. Serviço

**5756**              Un              Sim              Sim              1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

LIXEIRA COM COLETOR EM BOJO E ARO DE AÇO ,PINTURA ELETROSTÁTICA,CAPACIDADE PARA 40 LITROS E INSTALADAS NO LOCAL, PADRÃO SLU.

### MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2560	LIXEIRA EM CHAPA DE AÇO,40 LITROS	1,0000	Un	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Custos Totais de Materiais					<b>R\$ 300,00</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	<b>Custo Unitário Final</b>
R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,00	<b>R\$ 351,00</b>

Critério de Medição: Medido pela unidade confeccionada e implantada,conforme Padrão SLU.