

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço <b>4251</b>	Unidade m2	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 1	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	---------------	-------------------	------------------	--------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

CONTROLE TECNOLÓGICO DE PAVIMENTO ABRANGENDO SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO; BASE COM ESPESSURA ATÉ 20CM E REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CBUQ

### MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2291	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PAVIMENTO ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO; BASE COM ESPESSURA ATÉ 20CM E REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CBUQ	1,0000	m2	R\$ 0,52	R\$ 0,52
Custos Totais de Materiais					<b>R\$ 0,52</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	<b>Custo Unitário Final</b>
R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,52</b>

Critério de Medição: Medido pela área trabalhada da camada do revestimento.