

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço

4254 m2 Não Sim 1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

CONTROLE TECNOLÓGICO DE PAVIMENTO ABRANGENDO SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO; BASE COM ESPESSURA MAIOR 20CM E TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2294	CONTROLE TECNOLÓGICO DE PAVIMENTO ABRANGENDO SERVIÇOS	1,0000	m2	R\$ 0,56	R\$ 0,56
Custos Totais de Materiais					R\$ 0,56

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,56

Critério de Medição: Medido pela área executada . Os preços de aquisição e transporte da brita já estão incluídos neste item, inclusive o material betuminoso.