

Detalhamento dos Serviços

Data: 29/04/2014

Cód. Serviço **5461** Unidade m3 ICMS (S/N) Não ISS (S/N) Sim Prod. Serviço 40

Data-Base:

04/04/2014

Descrição do Serviço

SUB BASE OU BASE COM ADIÇÃO DE DYNACAL MAIS HIDROXIDO DE CÁLCIO COM MISTURA NA PISTA - TRÁFEGO MÉDIO

		MÃO DE OBRA			
Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra		Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO		0,700	R\$ 19,87	R\$ 13,91
1097	SERVENTE (OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO)		7,000	R\$ 6,49	R\$ 45,43
		Custos Totais de Mão de Obra			R\$ 59,34
		Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %			R\$ 0,00

	EQUIPAMENTOS							
Cod. Eqp	. Descricao do Equipamento	Quant.	Produt.	Improdut.	C.unit. Prod.	C.unit. Improd.	Custo Prod.	Custo Improd.
3013	TRATOR DE PNEUS	2,00	0,60	0,40	R\$ 157,94	R\$ 79,55	R\$ 189,52	R\$ 63,64
3017	MOTONIVELADORA	1,00	0,50	0,50	R\$ 197,34	R\$ 84,05	R\$ 98,67	R\$ 42,03
3023	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS	1,00	0,20	0,80	R\$ 177,98	R\$ 60,93	R\$ 35,60	R\$ 48,74
3051	CAMINHAO BASCULANTE	1,00	0,35	0,65	R\$ 149,33	R\$ 35,55	R\$ 52,27	R\$ 23,11
3056	CAMINHAO PIPA TRUCADO 10000 L	2,00	0,60	0,40	R\$ 119,92	R\$ 30,66	R\$ 143,90	R\$ 24,52
3069	ROLO COMP VIBRATÓRIO DE 01 CIL	2,00	0,60	0,40	R\$ 83,53	R\$ 35,58	R\$ 100,24	R\$ 28,46
3082	ROLO COMP A PROP DE PNEUS	1,00	0,40	0,60	R\$ 115,08	R\$ 45,08	R\$ 46,03	R\$ 27,05
3091	GRADE DE DISCO	2,00	0,60	0,40	R\$ 17,12	R\$ 15,76	R\$ 20,54	R\$ 12,60
3178	ROTAVATOR-L=198CM	1,00	0,35	0,65	R\$ 1,27	R\$ 0,91	R\$ 0,44	R\$ 0,59
3179	DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO	1,00	0,35	0,65	R\$ 2,31	R\$ 1,65	R\$ 0,81	R\$ 1,07
	Custos Totais de Equipamentos						R\$ 688,02	R\$ 271,81

MATERIAIS				
Cod. Mat. Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2450 ESTABILIZANTE DYNACAL	2,0000	kg	R\$ 20,00	R\$ 40,00
2460 HIDROXIDO DE CALCIO	50,0000	kg	R\$ 0,20	R\$ 10,00
	Custos Totais de Materiais			R\$ 50,00

		SUMÁRIO			
Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 75,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,48

Critério de Medição: Medido pelo volume determinado pelas seções transversais do projeto. Os preços de aquisição e transporte do estabilizante Dynacal e do hidróxido de cálcio já estão incluídos.