

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço

5708 M Sim Sim 1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

EXECUÇÃO DE ESTACA DO TIPO RAIZ, DIÂMETRO 250mm, EM ROCHA , EXCETO MATERIAIS.

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1026	ENCARREGADO MÉDIO	0,001	R\$ 19,87	R\$ 0,02
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 0,02
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2523	ESTACA PERFURADA DO TIPO RAIZ DIÂMETRO 250mm	1,0000	m	R\$ 393,23	R\$ 393,23
Custos Totais de Materiais					R\$ 393,23

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 393,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,85	R\$ 460,10

Critério de Medição: O serviço será pago em conformidade com o comprimento de fundação executada.