

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço: **4623** Unidade: m ICMS (S/N): Não ISS (S/N): Sim Prod. Serviço: 1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço
MURETA DE CAIXA DE AREIA

SERVIÇOS ASSOCIADOS

Cod. Srv. Aux.	Descricao do Serviço	Quant. Srv.	Unidade	Custo Unitário	Custo Serviço
4331	ENCHIMENTO MANUAL DE VALA, COM APILOAMENTO MANUAL EM CAMADAS DE ATÉ 0,20 m DE ESPESSURA	0,058	m3	R\$ 12,21	R\$ 0,71
4375	FORNECIMENTO, LANÇAMENTO MANUAL E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK 11,0 MPa (BETONEIRA)	0,029	m3	R\$ 334,13	R\$ 9,52
4441	ALVENARIA DE TIJOLOS DE CONCRETO VIBRADO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ESPESSURA DE 0,20 m	0,400	m2	R\$ 69,77	R\$ 27,91
4528	PREPARO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 COM ESPESSURA DE 2,00 cm	0,530	m2	R\$ 36,21	R\$ 19,19
Custos Totais de Serviços Associados					R\$ 57,33

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 0,00	R\$ 57,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,33

Critério de Medição: Medido pela extensao executada.