

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço 4638	Unidade m	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 1	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	--------------	-------------------	------------------	--------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

CONTROLE TECNOLÓGICO DE SERVIÇOS DE CANAL EM CONCRETO MOLDADO "IN LOCO", SEÇÃO 3,00X2,00M, PROFUNDIDADE 4,00M

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2325	CONTROLE TECNOLÓGICO DE SERVIÇOS DE CANAL EM CONCRETO	1,0000	m	R\$ 5,12	R\$ 5,12
Custos Totais de Materiais					R\$ 5,12

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço R\$ 5,12	Custo Indireto do Serviço R\$ 0,00	BDI R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	Custo Unitário Final R\$ 5,12
-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	--

Critério de Medição: Medido pelo total do comprimento executado.