

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço 4654	Unidade m	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 1	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	--------------	-------------------	------------------	--------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

CONTROLE TECNOLÓGICO DE SERVIÇOS DE CANAL EM CONCRETO MOLDADO "IN LOCO", SEÇÃO 4,80X2,40M, PROFUNDIDADE MÉDIA 3,50M

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2337	CONTROLE TECNOLÓGICO DE SERVIÇOS DE CANAL EM CONCRETO	1,0000	m	R\$ 8,04	R\$ 8,04
Custos Totais de Materiais					R\$ 8,04

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 8,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,04

Critério de Medição: Medido pelo total do comprimento executado.