

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço      Unidade      ICMS (S/N)      ISS (S/N)      Prod. Serviço

**4656**              und              Não              Sim              1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

CONTROLE TECNOLÓGICO DE SERVIÇOS DE DISSIPADOR DE ENERGIA PARA GALERIA 1,65X1,65M

### MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2339	CONTROLE TECNOLÓGICO DE SERVIÇOS DE DISSIPADOR DE ENER	1,0000	und	R\$ 152,25	R\$ 152,25
Custos Totais de Materiais					<b>R\$ 152,25</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 152,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 152,25</b>

Critério de Medição: Medido pela quantidade executada.