

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço <b>4659</b>	Unidade und	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 1	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	----------------	-------------------	------------------	--------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

CONTROLE TECNOLÓGICO DE SERVIÇOS DE DISSIPADOR DE ENERGIA PARA GALERIAS 2,60X2,60M, 3,20X3,20M E 3,60X3,60M

### MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2342	CONTROLE TECNOLÓGICO DE SERVIÇOS DE DISSIPADOR DE ENER	1,0000	und	R\$ 569,20	R\$ 569,20
Custos Totais de Materiais					<b>R\$ 569,20</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	<b>Custo Unitário Final</b>
R\$ 569,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 569,20</b>

Critério de Medição: Medido pela quantidade executada.