

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço 4675	Unidade m	ICMS (S/N) Não	ISS (S/N) Sim	Prod. Serviço 1	Data-Base: 04/04/2014
-----------------------------	--------------	-------------------	------------------	--------------------	-----------------------

Descrição do Serviço

CONTROLE TECNOLÓGICO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CANAL MOLDADO "IN LOCO", SEÇÃO 1,30X2,60M, PROFUNDIDADE 3,00M COM ESCAVAÇÃO

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2358	CONTROLE TECNOLÓGICO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CANAL M	1,0000	m	R\$ 4,57	R\$ 4,57
Custos Totais de Materiais					R\$ 4,57

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 4,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,57

Critério de Medição: Medido pelo total do comprimento executado.