

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço      Unidade      ICMS (S/N)      ISS (S/N)      Prod. Serviço

**4681**                      m                      Não                      Sim                      1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

CONTROLE TECNOLÓGICO DE SERVIÇOS DE CANAL MOLDADO "IN LOCO", SEÇÃO 2,20X4,40M

### MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2364	CONTROLE TECNOLÓGICO DE SERVIÇOS DE CANAL MOLDADO "IN LOCO"	1,0000	m	R\$ 6,64	R\$ 6,64
Custos Totais de Materiais					<b>R\$ 6,64</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 6,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 6,64</b>

Critério de Medição: Medido pelo total do comprimento executado.