

## Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço **5007**      Unidade **m2**      ICMS (S/N) **Não**      ISS (S/N) **Sim**      Prod. Serviço **1**

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço  
PINTURA ACRÍLICA SOBRE CIMENTO

### MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1080	PINTOR	0,500	R\$ 10,08	R\$ 5,04
1098	AJUDANTE DE OFICIAL	0,330	R\$ 6,49	R\$ 2,14
Custos Totais de Mão de Obra				<b>R\$ 7,18</b>
Acréscimo devido a Ferramentas - 0,00 %				R\$ 0,00

### MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2130	TINTA RESINADA ACRILICA	0,3500	l	R\$ 25,78	R\$ 9,02
Custos Totais de Materiais					<b>R\$ 9,02</b>

### SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	<b>Custo Unitário Final</b>
R\$ 16,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 16,20</b>

Critério de Medição: Medido pela area de projeto