

Detalhamento dos Serviços

Cód. Serviço Unidade ICMS (S/N) ISS (S/N) Prod. Serviço

5761 m2 Não Sim 1

Data-Base: 04/04/2014

Descrição do Serviço

REPARO SUPERFICIAL COM POLÍMEROS e = 3,00 à 5,00 cm

MÃO DE OBRA

Cod. M.O.	Descricao da Mão de Obra	Quant. M.O.	Salário-hora	Custo Mão de Obra
1077	PEDREIRO	2,600	R\$ 10,08	R\$ 26,21
1098	AJUDANTE DE OFICIAL	1,500	R\$ 6,49	R\$ 9,73
Custos Totais de Mão de Obra				R\$ 35,94
Acréscimo devido a Ferramentas - 5,00 %				R\$ 1,80

MATERIAIS

Cod. Mat.	Descricao do Material	Quant.	Unidade	Custo Unitário	Custo Material
2622	ARGAMASSA A BASE DE CIMENTO POLIMEROS	105,5000	Kg	R\$ 2,50	R\$ 263,75
Custos Totais de Materiais					R\$ 263,75

SUMÁRIO

Custo Direto do Serviço	Custo Indireto do Serviço	BDI	ISS	ICMS	Custo Unitário Final
R\$ 301,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301,50

Critério de Medição: Medido pela área total executada.