

ITEM	ATIVIDADE	LOCAL
1	Pavimentação com material Fresado	Manutenção paliativa das vias internas do Viveiro de Produção de Mudanças Arbóreas Viveiro II
2	Manutenção de vias com material fresado	Chácara 84 no Córrego das Corujas Trecho III
3	Capa asfáltica	Pátio do Parque de exposição Granja do Torto - Brasília/DF
4	Recuperação de erosão na margem do córrego Arniqueiras	Conjunto 04 , quadra 07 no Setor Habitacional Arniqueiras
5	Recapeamento asfáltico	QE 44, conjunto Q, R, S e T Guarã II
6	Pavimentação com material Fresado	Manutenção paliativa na Via Quadra 700 do Por do Sol
7	FRESAGEM	Avenida W3 Quadra 310, 309 e 308 Asa Sul
8	Recapeamento asfáltico	Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial - SCP - Brasília/DF
9	Pavimentação asfáltica	CRAS P. SUL, situada na EQNP 12/16 Área Especial S/Nº Lote A/B. P Sul - CRASCS - Brasília/DF
10	Limpeza de talude	QNO 20 próxima a BR-070 no Setor O de Ceilândia - Brasília/DF
11	Pavimentação Asfáltica	Complexo de ensino da Polícia Militar, localizada QNG Área Especial 1, Lote 22 – CEPOM – TAGUATINGA - Brasília/DF
12	Fresagem e Recapeamento asfáltico	Estacionamento Eixo Cultural Iberoamericano, Brasília/DF - Brasília/DF
13	Pavimentação asfáltica e Recapamento asfáltico	SMPW Qd 06 conj 2 AE – Park Way - Pátio Interno do Viveiro I - Brasília/DF
14	Pavimentação Asfáltica	Promotorias de Justiça de Brazlândia Setor Tradicional, Área Especial 4, Lote 2, Brazlândia/DF
15	Pavimentação com material Fresado	Localizado no SHIN CA 02 – Lote 22 estacionamento do campus Norte da UnDF - Brasília/DF
16	Recapeamento asfáltico	Parque de Exposição da Graja do Torto - Brasília/DF
	Data 19/07/2023	